

















SEFERİHİSAR DOĞA OKULU KERPİÇ ve ÇAMUR SIVA YAPIMI
USTA ÇIRAK KURSU (10-11-12 HAZİRAN 2016) DEĞERLENDİRME RAPORU

1.GRUP (GÜBRE)	2.GRUP (ALÇI)	3.GRUP (KİREÇ)	4.GRUP (KİREÇ)	5.GRUP (SÜT)	6.GRUP (UN)	7.GRUP (YAĞ)	8.GRUP (GÜBRE)
0,5 br. kil 5,25 br. sarı toprak 0,75 br. kırmızı toprak 1,25 br. kum 2 br. saman 3 br. gübre	1,5 br. kil 6 br. sarı toprak 3 br. saman 1 br. siva alçısı 4,5 br. su	1 br. kil 4 br. sarı toprak 2 br. saman 0,4 br. kireç 1,75 br. su	1 br. kil 3 br. sarı toprak 1 br. kırmızı toprak 1 br. saman 1 br. kireç 2 br. su 1 kaşık yağ 1 kaşık tuz	1 br. kil 3 br. sarı toprak 1 br. kum 1 br. saman 0,3 br. süt 1,5 br. su	1 br. kil 2 br. sarı toprak 1 br. kum 1 br. saman 0,5 bardak un	1 br. kil 1 br. sarı toprak 1 br. kırmızı toprak 3 br. kum 1 br. saman 1,3 br. su 3 yemek kaşığı yağ 1 çay bardağı çay posası	4 br. sarı toprak 2 br. kırmızı toprak 2 br. saman 1 br. gübre 1,75 br. su
1 GÜN SONRA							
							
45 GÜN SONRA							
							
Sertlik: İyi Tozuma: Yok Çatlama: Çok az	Sertlik: Orta Tozuma: Var Çatlama: Az	Sertlik: İyi Tozuma: Yok Çatlama: Az	Sertlik: Çok İyi Tozuma: Yok Çatlama: Samanın azlığı çatlama sebebinde olmuştur.	Sertlik: İyi Tozuma: Çok az Çatlama: Var	Sertlik: İyi Tozuma: Çok az Çatlama: Var	Sertlik: İyi Tozuma: Çok az Çatlama: Var	Sertlik: İyi Tozuma: Çok az Çatlama: Var

NOT: Bu kurs Seferihisar Orhanlı Köyü'nde Doğa Okulu Araştırma Binası'nda düzenlenmiş olup, yukarıdaki siva raporları sadece bulunduğu yerin havasına nemine toprağına göre değerlendirilebilir.

NOT: br. kısaltması birim anlamındadır ve 1 birim yaklaşık 20 litrelik bir kovadır.

NOT: Sarı toprak Doğa Okulu Araştırma binası çevresinde bulunan kepir kayaların ufalanmasından oluşan az killi ve az organik bileşenli bir topraktır. Kırmızı toprak köyde yaygın bulunan kil oranı yüksek bir topraktır. Kullanılan saman öğütülmüş pırpır samandır